

OFÍCIO CETRIL P – Nº 34/2014

Ibiúna, 06 de maio de 2014.

- Leitura em Seção
Ibiúna, 06/05/2014

Presidência


EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Acusamos o recebimento do Ofício GPC nº 158/2014, datado de 16 de abril de 2014, que anexa fotocópia do Requerimento nº 27/2014 de autoria da nobre Vereadora Aline Borges Alves de Moraes, mérito de nossa melhor atenção.

Sobre o assunto em mesa, rogamos transmitir a Casa Edilícia, as informações sobre postes de madeira, constantes do anexo a este Ofício, colocando-nos, desde já, à disposição para esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Neste ensejo, renovamos nossos sentimentos do mais alto respeito e estima.

Atenciosamente,


Nélcio Antonio Leite
Presidente

Secretaria Administrativa
Recebido: 06/05/2014



**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
ABEL RODRIGUES DE CAMARGO
MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
IBIÚNA - SP**

RELATÓRIO SOBRE POSTES DE MADEIRA UTILIZADOS NA CETRIL

Interessado: Câmara Municipal de Ibiúna – Vereadora Aline Borges Alves de Moraes
Requerimento: 27/2014 datado de 14 de março de 2014
Anexo ao Ofício GPC nº 158/2014 de 16 de abril de 2014.

1. BREVE RESUMO

Em 2008 a Cetril foi oficializada pelo Poder Concedente como Permissionária para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, assim, atender toda legislação pertinente ao assunto e as disposições da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com ênfase à qualidade da energia e segurança das instalações.

Porém, desde sua fundação, nos idos de 1970 as redes elétricas de alta e baixa tensão da Cetril sempre passaram por processos constantes de manutenção e modernização, garantindo assim, um fornecimento de energia elétrica seguro e de qualidade aos cooperados.

Considerando que o sistema elétrico da Cooperativa estava todo localizado em zona rural e um dos princípios de funcionamento era a economicidade, se optou desde logo pela utilização de postes de madeira que apresentavam, na época, um valor comercial inferior ao poste de cimento.

Decorrido algum tempo a situação se inverteu passando os postes de madeira a apresentarem um custo igual ou superior ao de concreto o que obrigou a Cooperativa a adotar somente estes em suas instalações. Por volta de 1990 e em diante já não se utilizava mais postes de madeira.

Concomitantemente estabeleceu-se programas de substituição paulatina de postes de madeira por postes de concreto e remoção de redes de terrenos particulares para vias públicas com o objetivo de otimizar a acessibilidade em casos de manutenção programada e de emergência.

2. SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA

Continua em andamento o programa de substituição de postes de madeira por outros de concreto, sendo que nos três últimos anos foram trocados 1.653 postes com um custo total de R\$1.004.700,00 (mais de um milhão de reais). O critério do cronograma consiste em observar a vida útil de um poste de madeira que gira em torno de quinze anos. Como exceção à regra tem-se notícia de que postes de aroeira chegam a durar mais de cinquenta anos sem qualquer traço de deterioração e possuem resistência à tração maior que um poste de concreto.

Cabe ressaltar que a programação se refere apenas a postes de madeira que não oferecem risco à segurança. Em inspeções regulares ou quando informado por terceiros, postes que oferecem riscos são imediatamente substituídos, não importam sejam de madeira ou concreto.

3. O MUNICÍPIO DE IBIÚNA COM ÁREA DE CONCESSÃO DA CPFL E PERMISSÃO DA CETRIL

A efetivação do processo de Permissão da Cetril perante a ANEEL passou pela fase de troca compulsória de ativos elétricos entre a Cooperativa e a Concessionária local CPFL. Vale dizer que onde havia interferências de redes elétricas, com perigosos cruzamentos de alta e baixa tensão, as distribuidoras foram obrigadas a negociarem entre si parte de sua área de atuação, com o objetivo principal de garantir a segurança da operação das redes.

Infelizmente temos de admitir que a rede elétrica da CPFL que foi passada à Cetril já estava deteriorada e operava no limite de sua capacidade. Assim sua normalização exigiu altos investimentos, sendo necessária a substituição não só de postes, mas de condutores e transformadores. Esta situação exigiu da Cetril um novo direcionamento à programação paulatina de substituição de postes com novos investimentos não previstos na ocasião.

Levando-se em conta que tanto a Cetril como a CPFL atuam no Município de Ibiúna em áreas distintas, é possível encontrar postes de madeiras da Concessionária CPFL, inclusive no perímetro urbano que necessitam ser substituídos por se encontrarem em situação de não conformidade.

4. CONCLUSÃO

A Cetril jamais deixará de verificar uma informação sobre qualquer tipo de risco que envolva a rede elétrica, quer seja de alta ou baixa tensão, bastando para isto que a comunicação seja direcionada ao serviço de atendimento de emergência com o número de telefone 0800 0141488, vinte e quatro horas por dia. De acordo com o juízo técnico os serviços serão providenciados imediatamente para regularização.

Este breve Relatório foi preparado pelo Departamento Técnico da Cetril que se coloca à disposição para outros esclarecimentos que se julgarem necessários, sobre este e qualquer outro assunto que envolva a operação e manutenção do sistema elétrico.