



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

“Vereador Rubens Xavier de Lima”

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266  
[www.camaraibiuna.sp.gov.br](http://www.camaraibiuna.sp.gov.br) - e-mail: [camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br](mailto:camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br)


INDICAÇÃO Nº 491 / 2009

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja a presente encaminhada ao **Chefe do Executivo Municipal**, para que o mesmo, em contato com o setor competente da Administração Municipal, determine com urgência a realização dos serviços de abertura de sangras para escoamento de águas pluviais, substituição de tubulação e limpeza das laterais da estrada Municipal que liga o Bairro Lageadinho ao Bairro Gabriel (IBN 105), bem como a abertura de sangras para escoamento das águas pluviais e limpeza do córrego existente na parte mais baixa da Rua Irmãos Maeda, em nosso Município.

## JUSTIFICATIVA:-

Justifica-se a presente Indicação, pois este Vereador foi procurado por inúmeros moradores da região, que cobraram deste Vereador tais providências, tendo em vista o estado precário de conservação da referida estrada, conforme relatório da vistoria realizada “in loco” pelo Engenheiro Civil Virgílio Corrêa Neto (cópia em anexo), situação que vem comprometendo em muito o tráfego de veículos, e prejudicando sensivelmente o escoamento agrícola de toda aquela região.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE  
ALMEIDA LIMA, EM 05 DE OUTUBRO DE 2009.

  
**PEDRO LUIZ FERREIRA**  
VEREADOR

Vereador:

Pedro Luiz Ferreira

Rua Quintino Bocaiuva, 29 – Centro – 18150-000 – Ibiúna – SP.

Fone: (15) 3241-2722

PROCESSO ADM. Nº 7281/09 - 25/09/09.


PROCESSO ADM. Nº 7282/09

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**


ESTADO DE SÃO PAULO




**VISTORIA:**



Estrada do Lageadinho sentido Bairro do Gabriel ( IBN 105 ).



Estrada do Lageadinho sentido Bairro do Gabriel, com as chuvas a estrada fica intransitável, deverá se possível a execução de escoamento de água pluviais ao longo da mesma. .




Estrada do Lageadinho, execução de saída ( escoamento) para as águas pluviais.






Devido a plantação no local, todas as águas que são utilizada para a lavoura é escoada para a estrada, uma vez que a estrada não tem escoamento de águas pluviais e da lavoura , prejudicando assim o ir e vir dos moradores do local.




Há necessidade de limpeza em toda a extensão da estrada nas suas laterais, devido o acumulo de matos e entulhos, prejudicando assim o escoamento das águas.





Tubulação entupida, necessita de limpeza.



Falta de escoamento de águas pluviais.



Falta escoamento de águas pluviais, na lateral direita para que olha a foto.



Acumulo de águas por falta de escoamento de águas pluviais.

Conclusão:

De acordo com vistoria “ in loco “, constatei à necessidade de execução de escoamento de águas pluviais ao longo da estrada do Lageadinho sentido Bairro do Gabriel ( IBN 105 ).

- Conforme foto de nº 04 – teria como notificar o proprietário da lavoura, para uma parceria, uma vez que o mesmo faça as águas de sua irrigação pela estrada.
- Conforme foto de nº 05 - deverá limpar as laterais da estrada para facilitar o escoamento das águas pluviais.
- Conforme foto de nº 06 - deverá desentupir tubulação existente para facilitar o escoamento de águas pluviais.


Ibiúna SP, 21 de Setembro de 2009.

Virgilio Corrêa Neto  
Engº Civil  
Crea nº 5060267282





Estrada Irmãos Maeda – No ponto mais baixo necessitando de escoamento de águas pluviais.



Estrada Irmãos Maeda – No ponto mais baixo consta um córrego que está quase transbordando, necessitando de limpeza e se possível elevar o nível da rua.



Estrada Irmãos Maeda – Córrego entupido, necessita de limpeza.

Ibiúna SP, 02 de Setembro de 2009.

**Virgilio Corrêa Neto**  
**Engº Civil**  
**Crea nº 5060267282**