



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

“Vereador Rubens Xavier de Lima”

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail: camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br

Indicação n°. 387 /2016

Indico a Mesa dispensadas as formalidades regimentais, seja a presente encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal, para que o mesmo em contato com o setor competente, realize com urgência os serviços de motonivelamento e cascalhamento, bem como os serviços de tapa buracos e limpeza de valetas e laterais, da Rua Dom Pedro II, no Bairro Vila Lima no Município de Ibiúna.

Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que a Rua encontra-se em péssimo estado de conservação, tanto o trecho de asfaltado quanto o trecho de terra, vale dizer que tal Rua é um importante acesso que liga os Bairros da Vila Lima, Cachoeira, Campo Verde, Clube de Campo e outros.

Outrossim, também justifica – se tal indicação pois o Senhor Natanael Alexandre de Assis, ilustre morador da localidade, fez tal pedido pessoalmente a essa Vereadora, conforme carta em anexo.

**SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, EM
16 DE AGOSTO DE 2016.**



Atenciosamente

Rubens Xavier de Lima
Rua da Farmácia
Vereadora PTB

Venho por meio desta carta solicitar aos senhores manutenção da estrada municipal ,
localizado na rua Dom Pedro II, Vila Lima.

Ponto de referência estrada que passa ao lado do antigo clube de campo do banco do Brasil e
sai no asfalto do bairro da cachoeira.

Raramente se faz manutenção nesta estrada quando a maquina vem isto é uma vez ao ano
eles não fazem o serviço de manutenção em todo o trajeto mas apenas parte desta rua.

Sempre eles alegam que tem estrada pior do que esta, outras vezes não tem maquina para
realizar o serviço, enfim usam todos os argumentos como desculpa, sem falar no pedaço de
asfalto que tem nesta rua que esta toda cheia de buraco a qual também esta necessitando de
reparo.

**Resumindo, á maquina teria que tampar todos os buracos da estrada, limpar as valetas nos
canto da estrada para a água não fazer valetas no meio dela e colocar pedra na estrada
porque se chover os carros não sobe.**

Segue em anexo o protocolo de pedido de manutenção de estrada.

Se o senhores puderem dar atenção a esta solicitação, ficaria muito grato.

Ibiúna 15 de agosto de 20016.

NATANAEL ELEXANDRE DE ASSIS

