

Cotia, 08 de Outubro de 2022.

**AO SENHOR
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

Ref. Ofício GPC nº 353/2022

Prezado Senhor,

A **VIAÇÃO RAPOSO TAVARES Ltda.**, permissionária do transporte municipal de Ibiúna, vem através desta, esclarecer e informar que o veículo de prefixo 2236 veio apresentar um defeito mecânico (vazamento de água) no ponto final do Bairro Piratuba e, devido à distância entre o bairro e o centro de Ibiúna realmente houve um atraso. Os outros 2 (dois) veículos que apresentaram problemas mecânicos não chegaram a causar transtornos aos usuários, pois o veículo prefixo 2027 apresentou defeito na rotatória e o veículo 2216 ficou sem partida no Terminal de Ibiúna, rapidamente substituídos por outros veículos.

OBS: devido às más condições das estradas municipais do município de Ibiúna, várias escolas estaduais ficaram sem atendimento do transporte de alunos, entre elas E.E. Bela Vista no Bairro do Verava e também no Carmo Messias.

Sobre o questionamento de como é feita a manutenção da frota que opera no município, temos vários planos de manutenção: valetamento diário, revisão preventiva, revisão corretiva revisão corretiva, plano para troca de óleo de motor, plano para toca de óleo de motor, plano para troca de óleo de diferencial, todos feitos por quilometragem analisados pelo sistema.

Esclarecemos que a empresa está à disposição para receber os ilustres vereadores desta casa para tomar conhecimento de como são feitos os planos de manutenção da frota.

Sem mais para o momento e prontos para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

NELSON PIRES
VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA.
GRUPO VIDA

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 19/10/2022
Sexta-Feira

Sexta-Feira