



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail:

INDICAÇÃO Nº 789/2011

Reitera Indicações 417/2009 de 22/06/2009 e 703/2010 de 16/11/2010 (cópias em anexo)

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja a presente encaminhada ao **Chefe do Executivo Municipal**, para que o mesmo, em contato com o setores competentes da Administração Municipal, determine a execução de **serviços de recuperação das sarjetas e sarjetões de águas pluviais de ruas centrais, em especial da Rua Estados Unidos, no Jardim Nova Ibiuna, Rua Zico Soares confluência com a Rua Gregório de Almeida Lima, Rua Gal. Waldomiro de Lima confluência com a Rua Gregório de Almeida Lima, entre outras.**

JUSTIFICATIVA:-

Justifica-se a presente Indicação, pois este Vereador foi procurado por moradores e motoristas das área central, solicitando tais melhorias, visto que as sarjetas e sarjetões de águas pluviais estão se transformando em verdadeiros buracos com diâmetros que aumentam a cada dia. Cabe lembrar, que há muitos sarjetões precisando de reparos. Se for viável poderia ser adquirir concreto usinado, que provavelmente reduziria custos e tempo de realização de tais obras.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE
ALMEIDA LIMA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011.


EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO
VEREADOR

Vereador:

Eduardo Anselmo Domingues Neto – PT

Rua Gal. Waldomiro de Lima, 633 – Fundos – Jd. Áurea – 18150-000 – Ibiúna – SP.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - 18150-000 - Ibiúna - SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail: camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 417/2009

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja a presente encaminhada ao **Chefe do Executivo Municipal**, para que o mesmo, em contato com o setores competentes da Administração Municipal, determine a execução de serviços de recuperação das sarjetas e sarjetões da Rua Estados Unidos, no Jardim Nova Ibiúna.

JUSTIFICATIVA:-

Justifica-se a presente Indicação, pois este Vereador foi procurado por moradores do local solicitando tais melhorias, visto que as sarjetas e sarjetões estão se transformando em verdadeiros buracos com diâmetros que aumentam a cada dia. Aproveitando o ensejo gostaria de sugerir à Administração que realize tais serviços nesta época, uma vez que é período de estiagem, o que não impediria as obras. Cabe lembrar, que há muitos sarjetões precisando de reparos. Se for viável poderia ser adquirir concreto usinado, que provavelmente reduziria custos e tempo de realização de tais obras.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, EM 22 DE JUNHO DE 2009.

EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO
VEREADOR

Pedro Luiz Ferreira

VEREADOR/1º SECRETÁRIO

PAULINHO SASAKI

VEREADOR PTB

Roque J. Pereira

VEREADOR - DEM

Vereador:

Eduardo Anselmo Domingues Neto - PT

Rua Gal. Waldomiro de Lima, 633 - Fundos - Jd. Áurea - 18150-000 - Ibiúna - SP.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

"Vereador Rubens Xavier de Lima"

Estado de São Paulo

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - 18150-000 - Ibiúna - SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266

www.camaraibiuna.sp.gov.br - e-mail:

INDICAÇÃO Nº 703/2010


Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja a presente encaminhada ao **Chefe do Executivo Municipal**, para que o mesmo, em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Obras e Divisão de Serviços Públicos/Garagem, determine a recuperação dos sarjetões de águas pluviais existentes nas ruas da área urbana central.

JUSTIFICATIVA:-


Este vereador observou que boa parte dos sarjetões existentes na área central estão deteriorados e com a aproximação do verão (período das chuvas), a situação pode piorar. No ano passado, este vereador já apresentou Indicação nesse sentido, na época sugeri que o serviço fosse feito com concreto usinado, que seria mais rápido, não sabendo se seria mais barato.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO
DE ALMEIDA LIMA, AOS 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.



EDUARDO ANSELMO DOMINGUES NETO
VEREADOR


Roque J. Pereira

VEREADOR - DEM


PAULINHO SASAKI

VEREADOR


Jamil Marcicano

VEREADOR - DEM


Vereador:

Eduardo Anselmo Domingues Neto - PT

Rua Gal. Waldomiro de Lima, 633 - Fundos - Jd. Áurea - 18150-000 - Ibiúna - SP.