



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFICIO GP Nº 229/2018.

Meg. (PA.17304-1/18)

Ibiúna, 24 de outubro de 2018.

Assunto: Indicação 412/18 – Manutenção Rua França - Bº Resid. Europa.

• Leia-se em Sessão  
Ibiúna, 12/11/2018  
ARlomo  
Presidente

**SENHORA VEREADORA:**

Em atenção à solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 270/18, que encaminhou a Indicação nº 412/2018, da Nobre Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado e subscrita pelos demais Vereadores, informamos que segue anexo a resposta da Secretaria de Obras Priscila Rossi Ferrer.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**JOÃO BENEDITO DE MELLO NETO**  
Prefeito Municipal

**AO  
EXMO. SR.  
ABEL RODRIGUES DE CAMARGO  
PRESIDENTE DA CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.**

**NESTA**

Câmara Municipal da Estância  
Turística de Ibiúna  
Recebido em, 07/11/2018  
124241  
Sec. do Proc. Legislativo

**Resposta Indicação 412/2018**

PROTOCOLO: 17304-1/2018

**Assunto: Manutenção de Rua**

Ibiúna, 03 de outubro de 2.018.

Em resposta ao Processo Administrativo nº17304/2018 referente a indicação nº412/2018, apresenta-se, a seguir, relatório fotográfico dos reparos emergenciais realizados pela secretaria de obras, na Rua França do Bairro Residencial Europa, no dia 19 de setembro de 2018. Informamos também, que o material necessário para a recomposição do pavimento já foi solicitado e será executado o mais breve possível.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

#### Relatório Fotográfico

**Foto 1 – Trecho de pavimento danificado recebendo manutenção**



Scila Rossi Ferrer  
Secretaria de Obras

**SECRETARIA DE  
OBRAS**



Avenida São Sebastião, 192, 2º andar - Centro - Ibiúna/SP

(15) 3241-5912

[obras@ibiuna.sp.gov.br](mailto:obras@ibiuna.sp.gov.br)



Foto 2 – Limpeza da linha de drenagem




Foto 3 – Limpeza da linha de drenagem



**SECRETARIA DE  
OBRAS**



Foto 4– Fechamento da vala e recomposição provisória do pavimento.



Priscila Rossi Ferrer

Secretaria de Obras e Arquiteta

SECRETARIA DE  
**OBRAS**

